



Voici le verdict de l'ingénieur, M. Joël Lacroix, concernant le pont Savoyard.

Vous avez mandaté le SGM afin d'aller effectuer une visite du pont puisqu'une citoyenne de la municipalité avait des inquiétudes quant à la présence d'eau qui émergeait de la pile centrale de ce dernier. Lors de cette visite, nous avons remarqué l'eau qui sortait de cette pile. Il est à noter qu'il est relativement normal d'observer ce comportement puisque la pile est constituée de blocs de roc hétérogène déposés dans une enceinte de bois et l'eau passe constamment au travers la pile; toutefois, avec le débit d'eau important et la dénivellation du niveau d'eau entre l'amont et l'aval de la pile, il est possible d'observer de l'eau émergée en aval de la pile. Nous sommes d'avis que présentement cette observation ne met pas en péril l'intégrité structurale du pont.